



# Lepidlo DisplayMount

*Ve spreji*

## TECHNICKÝ LIST

2. vydání: říjen 2007  
Nahrazuje vydání: Únor 1997

### Popis produktu

Vylepšený 3M DisplayMount™ je univerzální lepidlo určené zejména pro výstavní, studiové a divadelní instalace, práci s vystavovaným zbožím ve výlohách a k mnoha dalším účelům vyžadujícím použití účinného lepidla.

Je ideální k lepení většiny pórovitých a nepórovitých materiálů včetně mnoha druhů plastů, tkanin, kovových fólií, papíru, kartónu, koberců a gumy.

Nové řešení regulovaného nanášení značně snižuje odpadní množství lepidla.

### Fyzikální vlastnosti

Nejsou určeny pro účely specifikace

<b>Rozpouštědlo</b>	Ropné destiláty, pentan, aceton
<b>Bod vznícení</b>	-46 °C (pohonná látka)
<b>Pohonná látka</b>	Propan, uhlovodík
<b>Obsah</b>	400 ml (293 g)
<b>Typ postřiku</b>	Částice
<b>Barva</b>	Čirá
<b>Skladovatelnost</b>	12 měsíců od data převzetí produktu zákazníkem, pokud je produkt skladován v původním obalu při teplotě 21 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 50 %

**Další informace o produktu**    Nepřispívá k poškozování ozónové vrstvy.



# Lepidlo DisplayMount

## Ve spreji

<b>Pokrytí</b>	Přibližně 10 m <sup>2</sup> na jednu nádobku v závislosti na pórovitosti substrátu.
<b>Podmínky skladování</b>	Skladujte na chladném a suchém místě. Nejlepších výsledků je dosahováno při skladování a aplikaci lepidla při pokojové teplotě 16 až 27 °C. Skladovací teplota nesmí překročit 49 °C.
<b>Pokyny k použití</b>	<p>Před aplikací lepidla se ujistěte, že jsou všechny lepené povrchy čisté, suché a zbaveny prachu, oleje nebo mastnoty.</p> <p>Zajistěte, aby byla tryska vždy namířena pouze na lepený povrch a nikdy nesměřovala proti osobám. Otočte špičku rozprašovače tak, aby šipka ukazovala na tečku na okraji nádobky.</p> <p>Nádobku před použitím důkladně protřepejte, mělo by postačit 5-10 sekund.</p> <p>Držte nádobku ve vzdálenosti 15 až 20 cm od povrchu a lepidlo naneste rovnoměrně tak, aby byla pokryta celá plocha.</p> <p>Při lepení pórovitých materiálů (např. papíru, kartónu nebo tkanin) naneste lepidlo pouze na jeden povrch a umístěte na něj lepený materiál, dokud je lepidlo vlhké. Při lepení nepórovitých materiálů (např. kovových fólií, plastů a fólií) naneste lepidlo nástřikem na oba povrchy a před vzájemným spojením počkejte, dokud nebude silně lepkavé.</p> <p>Aby nedošlo k ucpání trysky, obraťte vždy na konci dne nádobku dnem vzhůru, stiskněte špičku rozprašovače a držte ji stisknutou, dokud z ní nepřestane vycházet lepidlo, a poté ji otřete.</p> <p><b>Čištění:</b> Trysku rozprašovače a přebytek lepidla lze vyčistit lakovým benzínem.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Při čištění pomocí ředidel je nutné dodržovat odpovídající bezpečnostní opatření.</p>
<b>Aplikace</b>	Lepidlo DisplayMount™ slouží zejména k lepení lehkých kartonů, pěnových materiálů, plastů, tkanin, papíru a mnoha dalších materiálů. K lepení součástí jevištních tkaninových kulís a tkanin na úpravu a výzdobu výloh a 3D písmen.
<b>Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti práce</b>	V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte naše Toxikologické oddělení.

3M je ochranná známka společnosti 3M.

Uvedené hodnoty byly stanoveny běžnými zkušebními metodami a jsou průměrnými hodnotami, které nejsou určeny pro účely specifikace. Naše doporučení ohledně používání našich produktů jsou založena na výsledcích zkoušek, o jejichž spolehlivosti jsme přesvědčeni, přesto bychom Vás však chtěli požádat o provedení vlastních zkoušek, které určí, zda jsou produkty vhodné k Vámi zamýšlenému použití. Toto opatření požadujeme z toho důvodu, že společnost 3M nemůže přijmout jakoukoliv právní odpovědnost za přímé či následné škody ani za ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití našich doporučení.